NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentný ZigBee LCD snímač teploty a vlhkosti E6

nous

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**

Zaregistrujte sa pomocou svojho mobilného čísla / e-mailu a potom sa prihláste
Vyžaduje sa ZigBee Hub/Gateway E1

Vedieť o senzore



Tlačidlo

- Vstup do konfiguračného režimu: Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým obrazovka nezačne blikať, zariadenie prejde do konfiguračného režimu
- Shift C/F: Dvojitým kliknutím prepínate medzi jednotkami teploty °C a °F
- Spustenie hlásenia: Jedným kliknutím nahláste svoj aktuálny stav cloudovému serveru



Obrazovka


Temperature
Smile face: 18°C <Temp<20°C
Cry face: Temp <18°C or >28°C
Humidity
Time
Signal: Indicate online/offline
Battery: Blink at low battery level

Na zadnej strane



Sprievodca rýchlou inštaláciou

Poznámka: Pred pridaním podzariadenia je potrebné najskôr pridať inteligentnú bránu.

1. Zapnite snímač

1).Otvorte kryt batérie



2. Vložte batériu do priehradky na batérie (zaznamenajte kladný a záporný pól batérie)



3).Zatvorte kryt batérie



2. Budete potrebovať Nous ZigBee GateWay/Hub. Otvorte aplikáciu „Nous Smart Home", prejdite na domovskú stránku brány a kliknite na „Pridať podzariadenie"



3. Stlačte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým obrazovka nezačne blikať, potom kliknite na tlačidlo potvrdenia, ktoré sa zobrazí a „LED už bliká", postupujte podľa pokynov v aplikácii na pripojenie snímača k vašej bráne.





4. Počkajte niekoľko sekúnd, toto zariadenie sa úspešne pridalo a môžete ho premenovať. Kliknutím na „Hotovo" dokončite nastavenie.



Added successfully

Temperature&Humidity Sensor

Device added successfully

5. Umiestnite ho tam, kde ho potrebujete.
6. Nastavenia aplikácie Nous Smart Home:
1). Nastavenie jednotky teploty



Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2). Nastavenie citlivosti aktualizácie teploty



3). Obmedzuje nastavenie alarmu nízkej teploty a alarmu vysokej teploty.



4).Povoliť/zakázať nastavenie budíka